




Begehung Taubertsbergbad vom 09.01.2014

Teilnehmer:

-  (GWM)
-  (Sportabteilung)
-  (Taubertsbergbadbetriebs gGmbH)

Umkleide Sportbad

1. Ausblühungen im Umkleidebereich ⇒ Wasserschaden Ursache unklar
2. Türrahmen Farbe abgeplatzt im Bereich Umkleide/Dusche
3. Rutschen werden täglich kontrolliert durch Betreiber
TÜV kommt 2x im Jahr
4. Alle Spinde in Ordnung (überall Schlösser)
5. Duschbereich Männer ⇒ Waschtischarmatur stark verrostet (links)
6. Ausblühungen im Umkleideeingang / Duscheingang der Behinderten (neben Eingangsbereich)

Saunawelt

1. Ausblühungen im Eingangsbereich
„Saunawelt“ (Wand nach Drehkreuz)
2. Ausblühungen Umkleide ⇒ Übergang Damendusche rechts neben Spinden in Höhe etwa 1 Meter rechts, 30 cm Höhe links
3. Ausblühungen an roter Wand im Saunabereich in ganzer Länge
4. Schaden im Rondell wohl behoben (beim Öffnen „Badesee“ entdeckt)
5. Fensterscheiben im Saunabereich teilweise trüb und auch verschmutzt (2. und 3. Reihe)
Untere Reihe (1.) wurde gerade von MA gereinigt
6. Unter der Treppe Ausblühungen (Ursache hier bekannt: Falsche Reinigung)
⇒ wird behoben
7. Treppenseite (weiß) erhebliche Ausblühungen, auch hier falsche Reinigung (Dampfstrahler)
8. Türkanten (weiß) im Eingang Duschbereich Damen erheblich abgeblätterte Farbe
9. Dampfbadecke: Zustand hat sich nach Instandsetzung gebessert, aber nicht optimal; evtl. Grundierung nicht trocken gewesen und dann folgte Harzlackierung Feuchtigkeit des Dampfes hatte die Decke immer mehr aufgeweicht.

Außenbereich:

- Graue Sauna blättert außen Farbe ab
erhebliche Holzabsplittung an der Tür nicht behoben !
- Lautsprecher wurde ausgetauscht

Saunabereich oben:

- Pumpe im Tepidarium läuft wieder, aber noch nicht wie vorgesehen
- Im Ruheraum über den Leuchten sind „verkohlte“ Wände, einige Leuchten funktionieren nicht.

Thermenbereich:

- Ausblühungen Eingang Duschbereich „Behinderte“ rechts
- Einige Scheiben sind wohl ausgetauscht. Das Dach wurde neu abgedichtet.
Allerdings keine Verbesserung zu sehen obwohl alles optisch in Ordnung gewesen sein soll (☹)
- Armaturen Damenduschen (Waschtisch) verrostet
- Fliese im Damenduschbereich (Ecke unten linke) mehrfach gebrochen, Wasser dringt ein.

Sportbad:

- Fenster in besseren Zustand lt. Betreiber wurden diese Fenster im Oktober ! neu gereinigt. Im anderen Thermenbereich noch nicht.
Auch hier kommt Wasser vom Dach.

Mainz, 09.01.2014

Im Auftrag

gez.

